

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	IPALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CACAHUATEPEQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-11-0449-43	FECHA:	5/08/2025



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: MURO PERRIMETRAL



Foto 4: LOSA DE PATIO




Foto 5: REPELLO Y CERNIDO A EXTERIORES



Foto 6: PORTON DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sonia morales

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

