

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	IPALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-11-0451-43	FECHA:	24/11/2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA



Foto 2: SUSTITUCIÓN ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: PINTURA MURO EXTERIOR



Foto 4: PUERTAS



Foto 5: VENTANAS



FOTO 6: PINTURA EN INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Claudia Morales

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

