

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	IPALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-11-0451-43	FECHA:	12/12/2025



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA



Foto 2: SUSTITUCIÓN ESTRUCTURA DE TECHO




Foto 3: PINTURA MURO EXTERIOR




Foto 4: PUERTAS



Foto 5: VENTANAS



FOTO 6: PINTURA EN INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Claudia Morales

Firma y sello del Presidente de la OPE



Ortiz



Firma y Sello Director Centro Educativo Público