



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Ipala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Caña Vieja	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Caña Vieja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-11-0454-43	FECHA:	5/08/2025




Foto 1: Reparación de muro perimetral



Foto 2: Reparación de muro perimetral



Foto 3: Reparación de muro perimetral



Foto 4: Reparación y mantenimiento de Portón y Puerto




Foto 5: Reparación de Plancha de concreto de patio



Foto 6: Pintura de muro exterior e interior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público