



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Ipala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Caña Vieja	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Caña Vieja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-11-0454-43	FECHA:	31/10/2025



Foto 1:
Reparación de muro perimetrol



Foto 2:
Reparación de muro perimetrol



Foto 3:
Reparación de Muro perimetrol




Foto 4:
Reparación y mantenimiento de Portón y Puerta



Foto 5:
Reparación de plancha de concreto patio



Foto 6:
Pintura de muros exterior e interior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público