



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Ipala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Caña Vieja	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Caña Vieja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-11-0454-43	FECHA:	1/12/2025



Foto 1:

Reparación de muro perimetral



Foto 2:

Reparación de muro perimetral



Foto 3:

Reparación de muro perimetral




Foto 4:

Reparación y mantenimiento de portón y Puerta



Foto 5:

Reparación de plancha de concreto Patio




Foto 6:

Pintura de muros exterior e interior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público