

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	IPALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CHIQUMULA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO HORCONES ALDEA SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-11-0456-43	FECHA:	30/05/2025



Foto 4: MODULO CANALES Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL



Foto 5: MODULO PINTURA EN EXTERIORES E INTERIORES



Foto 5.1: MODULO PINTURA EN EXTERIORES E INTERIORES



Foto 6: MODULO REPELLO Y CERNIDO DE PARED



Foto 7: MODULO REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO




Foto 7.1: MODULO REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas de hojas.

<i>Rosidalia Aguirre</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMUMULA	MUNICIPIO:	IPALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO HORCONES, ALDEA SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-11-0456-43	FECHA:	30/05/2025



Foto1: MODULO CUBIERTA DE LAMINA



Foto 1.1 MODULO CUBIERTA DE LAMINA




Foto 2: MODULO ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 2.1: MODULO ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: MODULO PUERTA DE METAL




Foto 3.1: MODULO PUERTA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Rosidaria Agustín</i> Firma y sello del Presidente de la OPP	<i>[Sello Oficial Rural Mixta]</i> SELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO HORCONES ALDEA SAN FRANCISCO CHIMUMULA	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público	<i>[Sello Oficial Rural Mixta]</i> SELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO HORCONES ALDEA SAN FRANCISCO CHIMUMULA
---	--	--	--