

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	IPALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO HORCONES, ALDEA SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-11-0458-43	FECHA:	20 DE JULIO DE 2025



Foto 4: MODULO CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 5: MODULO PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 5.1: MODULO PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 6: REPELLO Y CERNIDO EN PAREDES



Foto 7: MODULO REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 7.1: MODULO REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Residencia Agustín</i> Firma y sello del Presidente de la OPR	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

