

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	IPALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO HORCONES, ALDEA SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-11-0456-43	FECHA:	



Foto1: CUBIERTA DE LAMINA



Foto 1.1: CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 2.1: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: PUERTAS DE METAL



Foto 3.1: PUERTAS DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Rosalia Agustin</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	IPALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO HORCONES, ALDEA SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-11-0456-43	FECHA:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Foto 4: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 5.1: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 6: REPELLO Y CERNIDO A PAREDES



Foto 7: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 7.1: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosalia Agustin
Firma y sello del Presidente de la O.P.A. de Padres de Familia



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

