

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	IPALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA POZA DE LA PILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-11-0520-43	FECHA:	20/01/2025



Foto 1: Modulo Muro Perimetral



Foto 2: Modulo Muro Perimetral



Foto 3: Modulo Piso



Foto 4: Modulo Piso



Foto 5: Modulo Porton de Metal



Foto 6: Modulo porton de Metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

