



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Ipala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Parvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Rosario, Ipala Chiquimula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-11-1073-42	FECHA:	11 de agosto del 2025



Foto1: Sustrucción de puerta




Foto 2: Instalación de Ventanas PVC



Foto 3: Piso cerámico



Foto 4: Instalación de Canal




Foto 5: Cuneta



Foto 6: Pintura en muro interior y exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Ipala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Parvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Rosario, Ipala Chiquimula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-11-1073-42	FECHA:	11 de agosto del 2025



Foto7: Sustrucción de servicios sanitarios



Foto 8: Mantenimiento de balcones



Foto 9: Mantenimiento de portón



Foto 10: Instalación de azulejos



Foto 11: Instalacion de cocina rural



Foto 12: Repello en paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público









SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Ipala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Parvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Rosario, Ipala Chiquimula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-11-1073-42	FECHA:	11 de agosto del 2025



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--