



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	IPALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP BARRIO LA REFORMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA REFORMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	2011 2220 42	FECHA:	26/02/2025



Foto 1: Sustrucion de lámina, por lámina troquelada



Foto 2: Mantenimiento a estructura, sustrucion de chapa



Foto 3: sustrucion de puerta, sustrucion de puerta en servicio sanitario,



Foto 4: Mantenimiento de estructura de metal en ventana, sustrucion de vidrios



Foto 5: Pintura en muro de exteriores e interiores



Foto 6: Mantenimiento de estructura de meta; sustrucion de estructura de soporte de madera, por metal; sustrucion de estructura de soporte de metal, por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

La M. R.

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	IPALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP BARRIO LA REFORMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA REFORMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	2011 2220 42	FECHA:	26/02/2025



Foto7: Sustrucion de inodoro



Foto 8: Sustrucion de lamparas de 2x40



Foto 9: Sustrucion de piso ceramico



Foto 10: Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Le Mica Puff

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

