



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	IPALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO JOCOTILLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cas. Jocotillo, Aldea El Amatillo, Ipala, Chiquimula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	2011-2273-43	FECHA:	11/02/2025



Foto 1: Techo




Foto 2: Sanitarios



Foto 3: Pintura



Foto 4: Puertas y ventana



Foto 5: cocina



Foto 6: Deposito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

 Foto7: Cunetas de concreto	Foto
Foto	Foto
Foto	Foto

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

