

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	GUASTATOYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SUBINAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0006-43	FECHA:	11/06/2025



Foto 1: PUERTAS
Mantenimiento a puerta metálica existente retiro de óxido, suciedad y pintura deteriorada; incluye cepillado, lijado y aplicación de pintura



Foto 2: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR
Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.



Foto 3: REPARACIÓN DE MUROS
Reparación de muro de tabala yeso, incluye refuerzo.



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE AZULEJO
Sustitución de piso Tipo: azulejo, trabajo de nivelación, instalación alineada y sizado en juntas. En meson de cocina




Foto 5: VENTANAS
Reparación de balcones metálicos, incluyendo fijaciones, pintura y soldadura




Foto 6: MANTENIMIENTO A PORTONES
Sustitución a portón de ingreso, material: metálico, incluye: bisagras y sistemas de cierre.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

