



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	GUASTATOYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA LUCÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0009-43	FECHA:	22/02/2025



MODULO 1 : Sustitución caída de agua Pluvial con salida a la calle, tubería que esta quebrada, destruida por el paso del tiempo.



MÓDULO 2: Sustitución de torta de cemento en piso(torta) de área de cocina



MODULO 3 sustitución de galera de lámina y madera



MODULO 4 : Repello de area 3 de cocina de cocina, sustitucion de torta de piso deteriorado por piso ceramico y mantenimiento de puerta



MÓDULO 5: Sustitución de dos pilas quebradas en area de cocina



MODULO 6: Sustitucion de ventanas y mantenimiento de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

