

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	GUASTATOYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA LUCÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0009-43	FECHA:	29 DE ABRIL DE 2025




Foto1: Avance de Sustitución caída de agua Pluvial con salida a la calle. Tubería que esta quebrada, destruida por el paso del tiempo.




Foto 2: Avance de sustitución de torta de cemento en piso de área de cocina.



Foto 3: Avance de sustitución de galera de lámina y madera



Foto 4: Avance de Repello de área 3 de cocina, avance de sustitución de torta de piso deteriorado por piso cerámico y avance de mantenimiento de puerta.



Foto 5: Avance de la sustitución de dos pilas quebradas en área de cocina.



Foto 6: Avance de Sustitución de ventanas y mantenimiento de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

