



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	GUASTATOYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA LUCÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0009-43	FECHA:	27 DE MAYO DE 2025



Foto1: Finalización de la Sustitución de caída de agua Pluvial con salida a la calle que estaba quebrada por el paso del tiempo.



Foto 2: Finalización de piso cerámico en sustitución de torta de cemento del Área de cocina.



Foto 3: Finalización de sustitución de galera de lámina y madera por estructura metálica




Foto 4: Finalización de área de cocina con el repello, piso y mantenimiento de puerta




Foto 5: Finalización de dos pilas en área de cocina



Foto 6: Finalización de sustitución de ventanas y mantenimiento de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

