

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	GUASTATOYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS MORALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0014-43	FECHA:	21/03/2025



Foto 1: Sustrucción de cielo falso en mal estado aula 3.



Foto 2: Sustrucción de cielo falso en mal estado en el corredor



Foto 3: Sustrucción de pintura interior y exterior 3 aulas y corredor



Foto 4: Sustrucción de pintura de puerta salón tres



Foto 5: Sustrucción de ventanas de metal por PVC




Foto 6: Sustrucción de ventanas de metal por PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Marta Abila Estrada
Firma y sello del Presidente de la OPF



Patricia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

