

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	GUASTATOYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS MORALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0014-43	FECHA:	25/03/2025



Foto1: Sustitucion de cielo falso en mal estado aula 3.



Foto 2: Sustitucion de cielo falso en mal estado en el corredor



Foto 3: Sustitucion de pintura interior y exterior 3 aulas y corredor



Foto 4: sustitucion de pintura de puerta salon tres



Foto 5: sustitucion de ventanas de metal por PVC



Foto 6: sustitución de ventanas de metal por PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Martha Ayala Estrada

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y sello Director Centro Educativo Público

