

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	GUASTATOYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS MORALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0014-43	FECHA:	7/04/2025



Foto1: Sustitución de cielo falso en mal estado aula 3.



Foto 2: Sustitución de cielo falso en mal estado en el corredor



Foto 3: Sustitución de pintura interior y exterior 3 aulas y corredor



Foto 4: sustitución de pintura de puerta salon tres



Foto 5: sustitución de ventanas de metal por PVC




Foto 6: sustitución de ventanas de metal por PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Martha Ayala Estrocho

Firma y sello del Presidente de la OPF



Guerrero

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

