



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	GUASTATOYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M ALDEA EL CALLEJÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE PRINCIPAL, ALDEA EL CALLEJÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0022-34	FECHA:	18/03/2025



Foto1: Sustrucción de lamina deteriorada, por lamina troquelada



Foto 2: Sustrucción de bombillas ahorradoras, por lámparas Led



Foto 3: Sustrucción de cielo falso dañado, por cielo falso nuevo



Foto 4: Sustrucción de alambre rasor sobre muro perimetral



Foto 5: Sustrucción de teja en mal estado en muro perimetral, por teja nueva




Foto 6: Sustrucción de sanitarios quebrados, por sanitarios nuevos y sus accesorios.p

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	GUASTATOYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M ALDEA EL CALLEJÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE PRINCIPAL, ALDEA EL CALLEJÓN
ESTABLECIMIENTO:	02-01-0022-34	FECHA:	18/03/2025



Foto 7: Sustitución de azulejo y llaves en lava manos



Foto 8: Sustitución de puertas de madera por puertas de PVC



Foto 9: Sustitución de estructura de madera y lámina deteriorada en cubierta de portón.



foto 10: Retoque de pintura en losa de corredor



Foto 11: Retoque de pintura y nombre de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

