

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	GUASTATOYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE PRINCIPAL, ALDEA EL CALLEJÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0022-43	FECHA:	22/04/2025




Foto1: Sustitución de lámina deteriorada por lámina troquelada.



Foto 2: Sustitución de bombillas ahorradoras por lámparas LED



Foto 3: Sustitución de cielo falso dañado, por cielo falso nuevo.




Foto 4: Sustitución de alambre rasor sobre muro perimetral.



Foto 5: Sustitución de teja en mal estado, por teja nueva, en muro perimetral.




Foto 6: Sustitución de sanitarios quebrados, por sanitarios nuevos y sus accesorios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público