

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	GUASTATOYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE PRINCIPAL, ALDEA EL CALLEJÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0022-43	FECHA:	16 DE MAYO DE 2025




Foto 1: Sustrucción de lámina deteriorada por lámina troquelada.



Foto 2: Sustrucción de bombillas ahorradoras por lámparas LED




Foto 3: Sustrucción de cielo falso dañado, por cielo falso nuevo




Foto 4: Sustrucción de alambre rasor sobre muro perimetreal.




Foto 5: Sustrucción de teja en mal estado, por teja nueva, en muro perimetreal.




Foto 6: Sustrucción de sanitarios quebrados, por sanitarios nuevos y sus accesorios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del representante de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público