

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	EL PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PIEDRA PARADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0029-42	FECHA:	19/09/2025



Foto1: Sustrucción de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral.



Foto 2: Sustrucción de acabado liso, por piso cerámico en aula, corredor y servicios sanitarios



Foto 3: Sustrucción de accesorios de lavamanos



Foto 4: Reparación de estufa rural, plancha y accesorios y suministro de azulejo



Foto 5: Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.



Foto 6: Reparación de pila, sustitución de azulejo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---