

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Guastatoya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chilzapote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0514-42	FECHA:	21 de febrero de 2025



Foto 1: PINTURA sustitución de pintura existente en malas condiciones del frente de la escuela, área de patio, escenario y exterior del aula uno y dos, con pintura de color: azul, blanco, amarillo y verde.



Foto 2: MANTENIMIENTO A BARANDAS Reemplazo de pintura por pintura anticorrosiva en baranda, hacia el segundo nivel de aula 1 y 2



Foto 3: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS Reemplazo de seis sanitarios en mal estado en área de baños



Foto 4: PISO Reemplazo de suelos, por concreto con espesor de 8 centímetros en el área de baños



Foto 5: CUBIERTA DE LAMINA Sustitución de lámina actual (acanalada) en mal estado, por lámina troquelada calibre 26 legítima, en área de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maura Alicia Galicia Carrera

Firma y sello del Presidente de la OPF



Gleidy Lisbeth Catalán Cáceres

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

