

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Guastatoya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chilzapote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0514-42	FECHA:	02 de abril de 2025



Foto 1: sustitución de pintura existente en malas condiciones de cocina, dirección, aulas, interior y exterior con pintura de color: azul, blanco, amarillo y verde, con pintura a base de agua marca Corona Cromatic



Foto 2: Reemplazo de pintura por pintura anticorrosiva en baranda, hacia el segundo nivel de aula 1 y 2



Foto 3: Reemplazo de seis sanitarios en mal estado en area de baños




Foto 4: Reemplazo de suelos, por concreto con espesor de 8 centímetros en el area de baños



Foto 5: Sustitución de lámina actual (acanalada) en mal estado, por lamina troquelada calibre 26 legitima, en area te patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maura Alicia Galicia Carrera

Maura Alicia Galicia Carrera
Firma y sello del Presidente de la OPF



Gleidy Lisbeth Catalán Cáceres

Gleidy Lisbeth Catalán Cáceres
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

