

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Guastatoya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN JUAN ALDEA SANTA RITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0515-42	FECHA:	17/03/2025



FOTO1: Remplazo de estructura metálica con tubo de 2x4 y tubo de 3x3, Con distribución de un metro en modulo 1



FOTO2: Refuerzo a columnas existentes que sostienen los depositos de agua 1 de 1000 ml y otro de 2500ml



FOTO3: Remozamiento de tubería de drenaje y agua potable para pila



FOTO4: Reparación de losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

