



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	El progreso	MUNICIPIO:	Guastatoya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	bario San Juan Aldea Santa Rita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0515-42	FECHA:	28/04/2025



Foto1: Remplazo de estructura metalica con tubo de "2X4" y tubo de "3X3", sustitución de lamina (acanalada) por troquelada calibre 26, sustitucion de canal actual por canal aluzinc, calibre 26.



Foto 2: Remplazo para depósito de agua, Remozamiento en area de deposito de agua.



Foto 3: Remozamiento de tubería de drenaje y agua potable para pila.



Foto 4: Sustitución de losa de patio




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

