

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	EL PROGRESO	MUNICIPIO	GUASTATOYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PALO AMONTONADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0517-42	FECHA	6/06/2025



Foto 1: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 2: SUSTITUCION DE VENTANAS



Foto 3: SUSTITUCION ATORTA DE CEMENTO



Foto 4: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 5: MANTENIMIENTO DE PUERTAS



Foto 6: SERVICIO SANITARIO Y AGCESORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la ESCUELA





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	GUASTATOYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PALO AMONTONADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0517-42	FECHA:	6/06/2025



Foto1: SUSTITUCION DE LAVAMANOS



Foto 2: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 3: MANTENIMIENTO A PORTON



Foto 4: MANTENIMIENTO A BARANDAS

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

