

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Guastatoya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Naranjo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0574-42	FECHA:	17/03/2025




Suministro y colocación de vigas galvanizadas, costanera galvanizada, lamina troquelada.



Sustitución de ventanas y pintura en cuanto estén colocadas las ventanas nuevas.




Sustitución de ventanas



Suministro y colocación de lámparas.



Aplicación de pintura en paredes bajo cubierta nueva (color a elegir)



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

"B. Amador"

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

