



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                     |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | EL PROGRESO   | MUNICIPIO:                     | GUASTATOYA          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | CEIN PAIN     | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA TIERRA BLANCA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 02-01-0595-42 | FECHA:                         | 4/06/2025           |



Foto1: Pintura en paredes exteriores.



Foto 2: Ventanas y balcones




Foto 3: Puertas, ventanas y paredes exteriores



Foto 4: Reparacion del sistma electrico



Foto 5: Mantenimiento de puerta



Foto 6: Sustitucion de cubierta de lamina y estructura de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

