



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	GUASTATOYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ANSHAGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0814-42	FECHA:	9/05/2025



Foto 1: reparación de repello, cernido y pintura en paredes interiores y exteriores de todo el establecimiento




Foto 2: reparación de repello, cernido y pintura en paredes interiores y exteriores



Foto 3: reparación de planchas de concreto por losa de patio



Foto 4: reparación de planchas de concreto en el área de baños



Foto 5: Sustitución de plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

