

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	GUASTATOYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL INFIERNILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0818-42	FECHA:	19/09/2025



Foto1: Mantenimiento a puerta metálica existente retiro de óxido, suciedad y pintura deteriorada; incluye cepillado, lijado y aplicación de pintura., dos de cocina y comedor y tres de módulo de aulas incluyendo



Foto 2: Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral.




Foto 3: Sustitución de piso de acabado liso, por piso de granito en aula, corredor, bodega, cocina y comedor.




Foto 4: Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento, aulas, comedor y cocina.



Foto 5: Reparación de área de cocina a refuerzo a polletón existente y sustitución de estufa rural con chimenea, plancha y acceso



Foto 6: Reparación de losa de concreto para patios, considerando preparación de terreno, armado, nivelación, acabado rustico, incluye reparación de gradas existentes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para finalizar el mantenimiento de las hojas.

<i>Fidelina Idania Portillo</i> Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia (CPF)	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASA EL INFIERNILLO GUASTATOYA, EL PROGRESO
--	--	--