

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	MORAZÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO LOS ACHIOTES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS ACHIOTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0002-43	FECHA:	27/05/2025



Foto 1: Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.




Foto 2: Sustitución de sistemas de iluminación: Lámparas



Foto 3: Mantenimiento a fosa séptica.



Foto 4: Reparación de losa de concreto para patios, considerando preparación de terreno, armado, nivelación y acabado rustico.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Linda M Palencia</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--