

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	MORAZÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO LOS ACHIOTES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS ACHIOTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0002-43	FECHA:	31/07/2025



Foto1: Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.



Foto 2:Sustitucion de sistemas de iluminación: Lámparas



Foto 3: Mantenimiento a fosa séptica.



Foto 4: Reparación de losa de concreto para patios, considerando preparación de terreno, armado, nivelación y acabado rustico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Linda mPalencia

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

