



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	MORAZÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MIRADOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0008-42	FECHA:	28/05/2025



Foto1: Sustrucción de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral.



Foto 2: Mantenimiento a estructura metálica existente retiro de óxido, suciedad y pintura deteriorada; incluye cepillado, lijado y aplicación de pintura.



Foto 3: Suministro e instalación de puerta metálica, incluyendo chapa.



Foto 4: Sustrucción de malla de acero galvanizado en perimetro del establecimiento, con instalación fija y tensa, anclajes metálicos en intervalos irregulares.



Foto 5: Reparación de losa de concreto para patios, considerando preparación de terreno, armado, nivelación y acabado rustico.



Foto 6: sustitución pila, nivelada y con conexiones hidráulicas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Briselda Gutierrez Ortiz

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

