



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Urbana Mixta de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Concepción
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0029-42	FECHA:	21/07/2025



Foto 1: Sustrucción de barandales metálicos, incluyendo fijaciones, pintura y soldaduras.



Foto 2: Sustrucción de piso de concreto con acabado liso por piso de granito, incluyendo preparación de superficie y nivelación.

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

