

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	MORAZÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JOSE LEON CASTILLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL REDUCTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0030-43	FECHA:	2/06/2025



Foto1: Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral.



Foto 2: Reparación o sustitución de barandales metálicos, incluyendo fijaciones, pintura y soldaduras.



Foto 3: Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.



Foto 4: Aplicación de barniz a muro de piedra en área de aulas.




Foto 5: Sustitución de estufa rural con chimenea, plancha y accesorios.





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y cambiar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

