

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	MORAZÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0032-43	FECHA:	29/05/2025



Foto1: Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.




Foto 2: Sustitución de accesorios de sanitarios, incluye accesorios internos.



Foto 3: Reparación de losa de concreto para patios, considerando preparación de terreno, armado, nivelación y acabado rustico.



Foto 4: Sustitución de estufa rural con chimenea, plancha y accesorios.



Foto 5: Sustitución malla de acero galvanizado en perímetro del establecimiento, con instalación fija y tensa, anclajes metálicos en intervalos regulares

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lesbiagmaribel Arriaza Ordóñez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Rodrigo
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

