

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	MORAZÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JUTILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0035-43	FECHA:	30/05/2025



Foto1: Sustrución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral.



Foto 2: Sustrución de sanitarios, por sanitarios lavables, accesorios y conexiones.



Foto 3: Sustrución de sistemas de iluminación: lámparas, por lámparas tipo led.




Foto 4: Reparación de losa de concreto para patio, considerando preparación de terreno, armado, nivelación y acabado rustico.



Foto 5: Reparación de instalaciones eléctricas, cableado distribuido a tomas de corriente y circuitos de iluminación.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Rústico

