

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Jutillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0035-43	FECHA:	21/07/2025




Foto1: Sustitución de ventanas; sistema de apertura: corredizas, perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC material de la ventana: vidrio, sellado perimetral.



Foto 2: Sustitución de sanitarios, por sanitarios lavables, accesorios y conexiones.



Foto 3: Sustitución de sistemas de iluminación: lámparas por lámparas tipo de Led.



Foto 4: Reparación de losa de concreto para patio, considerando preparación de terreno, armado, nivelación y acabo rústico



Foto 5: Reparación de instalaciones eléctricas, cableado distribuido a tomas de corriente y circuitos de iluminación.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la CPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

