

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Jutillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0035-43	FECHA:	17/08/2025



Foto1: Sustitución de ventanas; sistema de apertura: corredizas, perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC material de la ventana: vidrio, sellado perimetral.



Foto 2: Sustitución de sanitarios, por sanitarios lavables, accesorios y conexiones.



Foto 3: Sustitución de sistemas de iluminación: lámparas por lámparas tipo de Led.



Foto 4: Reparación de losa de concreto para patio, considerando preparación de terreno, armado, nivelación y acabado rústico



Foto 5: Reparación de instalaciones electricas, cableado distribuido a tomas de corriente y circuitos de iluminación.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

