

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	MORAZÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MIGUEL BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0040-43	FECHA:	6/06/2025



Foto 1: Sustitución de piso de concreto con acabado liso por piso cerámicos antideslizante, incluyendo preparación de superficie y nivelación.



Foto 2: Sustitución de accesorios de sanitarios y accesorios de lavamanos.



Foto 3: Reparación de losa de concreto para patios, considerando preparación de terreno, armado, nivelación y acabado rustico.



Foto 4: Reparación de instalaciones eléctricas, cableado distribuido a tomas de corriente y circuitos de iluminación.



Foto 5: Reparación de repello y cernido en muro de mampostería con aplicación de acabado uniforme.



Foto 6: Sustitución pila, nivelada y con conexiones hidráulicas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público