

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	MORAZÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CLARA GARCÍA PILOÑA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MARAJUMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0044-43	FECHA:	6/10/2025



Foto 1: Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral en área de cocina.



Foto 2: Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes exteriores del establecimiento.



Foto 3: Sustitución malla de acero galvanizado en perímetro del establecimiento, con instalación fija y tensa, anclajes metálicos en intervalos regulares



Foto 4: Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral en módulo de aula.



Foto 5: sustitución de estufa rural con chimenea, plancha, accesorios y reparación de polletón.



Foto 6: Mantenimiento a puerta metálica existente retiro de óxido, suciedad y pintura deteriorada; incluye cepillado, lijado y aplicación de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

