

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	MORAZÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MORAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0046-43	FECHA:	15/07/2025




Foto1: sustitucion de ventanas; sistema de apertura: corredizas perfiles color blanco estandar, material del marco: PVC Material de la ventana: - vidrio sellado perimetral




Foto 2: preparacion de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento



Foto 3: Reparacion de repello y cernido en muro de mamposteria con aplicación de acabado uniforme



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público