

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	MORAZÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MORAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0046-43	FECHA:	10/08/2025



Foto 1: sustitucion de ventanas; sistema de apertura: corredizas, perfil blanco estandar, material de marco: pvc Material de la ventana: Vidrio sellado perimetral



Foto 2: preparacion de la superficie y aplicacion de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento



Foto 3: Reparacion de repello y cernido en muro de mamposteria con aplicacion de acabado uniforme




Foto 4:





Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---