

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Vijagual
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0053-43	FECHA:	28/04/2025



Foto1: Sustitucion de 03 ventanas tipo PVC corredizas con un alto de 1.71 mts por un ancho de 2.31 mts.



Foto 2: Sustitucion de piso cerámico en mal estado en aula principal, 56 m2.



Foto 3: Mantenimiento de porton principal (limpieza, soporte y pintura)



Foto 4: Sustitucion de rampa de ingreso de 2x3 de 8 cm de espesor.



Foto 5: Colocación de pintura en aulas, cocina y baños.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

