



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	MORAZÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AGUA BLANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0054-43	FECHA:	6/06/2025



Foto 1: Sustrucción de cubierta de techo con lámina galvanizada, Tipo de lamina: troquelada Calibre: 26, incluye: fijaciones y sellado en traslapes.



Foto 2: Suministro e instalación de puerta metálica, incluyendo chapa, bisagras.



Foto 3: Sustrucción de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral.



Foto 4: Sustrucción de sanitarios por sanitarios lavables, accesorios y conexiones.



Foto 5: Reparación de losa de concreto para patios, considerando preparación de terreno, armado, nivelación y acabado rustico.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa E. Molina Milian

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

