

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	MORAZÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SACABASTOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0224-43	FECHA:	05/08/2025




Foto1: Sustrucción de piso, por piso cerámico en áreas de aulas, dirección, bodega y corredor.



Foto 2: Sustrucción de piso de acabado liso, por piso cerámico antideslizante en área de cocina.



Foto 3: Sustrucción de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estándar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral



Foto 4: Sustrucción malla de acero galvanizado en perímetro del establecimiento, con instalación fija y tensa, anclajes metálicos en intervalos regulares.




Foto 5: Sustrucción de estufa rural con chimenea, plancha y accesorios.



Foto 6: Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

