

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	MORAZÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CERRO GORDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0271-43	FECHA:	13/06/2025



Foto1: Sustitución de sanitarios lavables, accesorios y conexiones.



Foto 2: Reparación de losa de concreto para patios, considerando preparación de terreno, armado, nivelación y acabado rustico.



Foto 3: Reparación de canales de concreto para conducción superficial de agua pluvial, con pendiente y refuerzo.



Foto 4: Reparación de repello y cernido en muro de mampostería con aplicación de acabado uniforme

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Corina del Carmen flores

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

